

Les fumées de soudure sont dangereuses pour la santé ! Il existe des solutions pour éviter les fumées de soudure :

Réduction des fumées de soudure avec un équipement de soudage approprié comme un casque avec système de filtration ou avec un système d'aspiration

- Une bobine de fil SG de 1 kg produit environ 5.2 g de fumée de soudure, ce qui est très dangereux pour la santé.

VarioProtect XXL-W TC AIR TH3

La solution la plus efficace : le soudeur reçoit de l'air filtré directement dans le casque

- Pour prévenir les maladies, le VarioProtect XXL-W TC AIR TH3 est une alternative sûre pour des travaux de soudage



Fig. : Fumées de soudure produites par le soudage de 1 kg de fil SG

Appareils de filtration ou équipements d'aspiration des fumées

Pour l'aspiration des fumées directement sur le poste de travail

- Les fumées de soudure toxiques représentent un risque accru de cancer du poumon pour le soudeur et son environnement proche. Il faut absolument éviter de les inhaler



• Soudage en couleur réelle grâce à la cassette True Color

Pièces de rechange VarioProtect XXL-W TC AIR TH3

Modèle	Code Art.	€ hors TVA
① Écran de garde extérieur	166 2200 4	
② Écran de garde intérieur	166 2201 4	
③ Serre-tête complet avec conduite d'air	166 2255 4	
④ Bandeau de transpiration frontal	166 2203 4	
⑤ Cassette filtrante de rechange	166 2204 4	
⑥ Coque de casque de soudeur	166 2256 4	
⑦ Carter de filtre	166 2250 4	
⑧ Filtre TH3	166 2251 4	
⑨ Préfiltre	166 2208 4	
⑩ Pare-étincelles	166 2209 4	
⑪ Système de filtre à air	166 2252 4	

Pièces de rechange

Modèle	Code Art.	€ hors TVA
⑫ Batterie Li-ION	166 2211 4	
⑬ Tuyau d'air	166 2253 4	
⑭ Harnais	166 2213 4	
⑮ Chargeur (230 V)	166 2214 4	
⑯ Testeur de débit d'air	166 2215 4	
⑰ Cadre de maintien de la cassette filtrante	166 2216 4	
⑱ Pile lithium 3V CR2450	166 2034 4	
⑲ Écrou de serrage	166 2219 4	
⑲ Jeu de vitres de serrage (2)	166 2220 4	
⑳ Lentille grossissante 2.0	166 2217 4	
㉑ Protection en tissu	166 2254 4	