

Câble de masse

Modèle	Code Art.
· Câble de masse complet avec pince, 4 m	
35 mm ² , MK4/35 KS13 400 A	125 0235
50 mm ² , MK4/50 KS13 600 A	125 0250
70 mm ² , MK4/70 KS13 600 A	125 0270
95 mm ² , MK4/95 KS13 600 A	125 0295



Commande

Modèle	Code Art.
Commande au pied Plug and Play	141 6001
Commande manuelle P2, 5 m	141 6002
Rallonge de 12 m pour commande P2	141 6003
Rallonge de 20 m pour commande P2	141 6004
Rallonge de 25 m pour commande P2	141 6005



Fig. : Commande au pied



Fig. : Commande manuelle P2

Accessoires

Désignation	Code Art.
Câble de connexion CAN, 5m (TIG Inverter sur CONTROL.PRO)	103 3679
Interface d'automatisation	103 3681
Câble adaptateur pour torche 7 à 12 pôles, refroidi au gaz/liquide sans potentiomètre	146 6001
Interface de transmission de programme pour échanger des programmes de soudage entre des types de machines identiques	141 1500



Fig. : Interface de transmission de programme

Détendeur

Modèle	Code Art.
Détendeur Argon/CO ₂ , grand modèle avec manomètre de contenu et de travail	170 0050



Options d'équipement

- Ne peut pas être installé ultérieurement, disponible uniquement lors de la commande d'une machine neuve

Désignation	Code Art.
Support pour torche	141 9005
Support de torche et gaines	106 0270
Anneaux de levage avec compartiment de rangement	141 9004
Adaptateur de filtre à air pour refroidissement par liquide	141 9003
Filtre métallique FA P, deux pièces nécessaires par tête de filtre	106 0272




Fig. : Support pour torche et gaines



Fig. : Anneaux de levage



Fig. : Adaptateur de filtre à air