

<b>Starter kit BT 40</b>	<b>BT 40</b>
Code article	335 3284 4

**Constitué de :**

- 1 x Porte-fraise à surfacer 27 mm
- 1 x Mandrin de perçage 1,5 - 16 mm
- 2 x Porte-fraise Weldon 6 mm
- 1 x Porte-fraise Weldon 8 mm
- 1 x Porte-fraise Weldon 10 mm
- 1 x Porte-fraise Weldon 12 mm
- 1 x Porte-fraise Weldon 16 mm
- 2 x Porte-fraise Weldon 20 mm
- 1 x Adaptateur BT 40 - CM 3
- 3 x Porte-pince ER 32
- 1 x Clef de serrage pour porte-pince ER 32
- 1 x Jeu de 18 pinces ER 32
- 1 x Palpeur axe Z
- 1 x Nettoyeur de cône
- 14 x Tirettes
- 1 x Système d'assemblage et de serrage d'outils

<b>Porte-fraise à surfacer BT 40</b>	353 6336 1
· 27 mm	



<b>Mandrin de perçage BT 40</b>	353 6333 1
· Ouverture 1,5 - 16 mm, avec clef	



<b>Porte-fraise Weldon BT 40 :</b>	
6 mm	335 3340 4
8 mm	335 3341 4
10 mm	335 3342 4
12 mm	335 3343 4
16 mm	335 3344 4
20 mm	335 3345 4



<b>Adaptateur BT 40 / CM 3</b>	335 3335 4
· Cône morse BT 40 - CM 3	



<b>Porte-pince ER 32 BT 40</b>	335 3334 4
--------------------------------	------------



<b>Clef de serrage pour porte-pince ER 32</b>	335 3307 4
---	------------



<b>Jeu de pinces ER 32</b>	344 1122 4
· 18 pinces de Ø 3 - 20 mm	



<b>Palpeur axe Z</b>	353 6290 1
----------------------	------------

- Type analogique
- Système simple et rapide pour le réglage d'un point de référence sur l'axe Z, ainsi que la hauteur d'outils (pour fraises et forets) sans endommager la pièce
- Hauteur 50 mm



<b>Système d'assemblage et de serrage d'outils</b>	353 6194 1
--	------------

- Pour un réglage facile et précis des outils
- Système vertical ou horizontal pour outils à queue conique



<b>Nettoyeur de cône</b>	335 3331 4
--------------------------	------------



<b>Tirette</b>	335 3332 4
----------------	------------



Perçage

Perçage magnétique

Fraisage

Tournage

Machines CNC

Sciage

Ponçage/Ébavurage  
Rectification

Affûtage/Polissage